


## DIN 1816

### Kreuzlochmutter, w= ungehärtet, ungeschliffen

(entspricht keiner anderen Norm)



| Maße            | M 10 x<br>1   | M 12 x<br>1,5 | M 14 x<br>1,5 | M 16 x<br>1,5 | M 18 x<br>1,5 | M 20 x<br>1,5 | M 22 x<br>1,5 | M 24 x<br>1,5 | M 26 x<br>1,5 | M 28 x<br>1,5 | M 30 x<br>1,5 | M 32 x<br>1,5 | M 35 x<br>1,5 | M 38 x<br>1,5 | M 40 x<br>1,5 | M 42 x<br>1,5 | M 45 x<br>1,5 | M 48 x<br>1,5 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| d2              | 25            | 28            | 30            | 32            | 34            | 36            | 40            | 42            | 45            | 50            | 50            | 52            | 55            | 58            | 62            | 62            | 68            | 75            |
| d3              | 20            | 23            | 25            | 27            | 28            | 30            | 34            | 36            | 38            | 43            | 43            | 45            | 48            | 50            | 54            | 54            | 60            | 67            |
| d4              | 3             | 3             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 6             | 6             | 6             | 6             |
| h               | 6             | 6             | 7             | 7             | 8             | 8             | 9             | 9             | 10            | 10            | 10            | 11            | 11            | 11            | 12            | 12            | 12            | 13            |
| t               | 4,5           | 5             | 5             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 7             | 7             | 7             | 7             | 8             | 8             | 8             | 8             | 10            |
| z               | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           |
| Anzahl<br>Nuten | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 6             | 6             |
| Maße            | M 50 x<br>1,5 | M 52 x<br>1,5 | M 55 x<br>1,5 | M 58 x<br>1,5 | M 60 x<br>1,5 | M 62 x<br>1,5 | M 65 x<br>1,5 | M 68 x<br>1,5 | M 70 x<br>1,5 | M 72 x<br>1,5 | M 75 x<br>2   | M 80 x<br>2   | M 85 x<br>2   | M 90 x<br>2   | M 95 x<br>2   | M 100<br>x 2  |               |               |
| d2              | 75            | 80            | 80            | 90            | 90            | 95            | 95            | 100           | 100           | 110           | 110           | 115           | 120           | 130           | 135           | 145           |               |               |
| d3              | 67            | 70            | 70            | 80            | 80            | 85            | 85            | 90            | 90            | 100           | 100           | 105           | 110           | 120           | 120           | 130           |               |               |
| d4              | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             | 8             |               |               |
| h               | 13            | 13            | 13            | 13            | 13            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |               |               |
| t               | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            |               |               |
| z               | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 0,5           | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |               |               |
| Anzahl<br>Nuten | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |               |               |

### DIN 1816 Kreuzlochmutter, w= ungehärtet, ungeschliffen

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 04 - Kreuzlochmutter, w= ungehärtet, ungeschliffen

---

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: [info@wegertseder.com](mailto:info@wegertseder.com)  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau